



## SECURITON

# Securiton DFU 535XL RC utbytesfilter för filterenheten DFU 535XL

Produktkod 61418 · Aspirerande rökdetektering > Filter och underhåll

Utbytesfilter för den äldre dammfilterenheten DFU 535XL.

- > För filterenheten DFU 535XL
- > Efterföljande filterenhet är DFU 911

## Produktbeskrivning

DFU 535XL RC är Securitons utbytesfilter för dammfilterenheten DFU 535XL. Enligt Securitons serviceinformation SI98 byts filtret i DFU 535 var tredje månad. Meddelandet beskriver också när det lönar sig att ersätta DFU 535 med enheten DFU 911.

## Tekniska data

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Produktkod        | 61418                                             |
| Tillverkare       | Securiton                                         |
| Tillverkarens kod | DFU 535XL RC (11-2300070-01-01)                   |
| Produktgrupp      | Aspirerande rökdetektering > Filter och underhåll |
| Kompatibilitet    | DFU 535XL                                         |
| Bytesintervall    | 3 månader (SI98)                                  |

## Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

**Dokument:** Serviceinformation SI98 om ersättning av DFU 535 med DFU 911

**Produktkatalog (serie):** SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

### Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-dfu-535xl-rc/