



SECURITON

Securiton DFU 535XL RC vaihtosuodatin DFU 535XL -suodatinyksikköön

Tuotekoodi 61418 · Näytteenottojärjestelmät > Suodattimet ja huolto

Vaihtosuodatin vanhempaan DFU 535XL -pölysuodatinyksikköön.

- Sopii DFU 535XL -suodatinyksikköön
- Korvaava suodatinyksikkö on DFU 911

Tuotekuvaus

DFU 535XL RC on Securitonin vaihtosuodatin DFU 535XL -pölysuodatinyksikköön. Securitonin huoltotiedotteen SI98 mukaan DFU 535 -suodatin vaihdetaan kolmen kuukauden välein. Tiedote ohjeistaa myös, milloin DFU 535 kannattaa korvata DFU 911 -yksiköllä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61418
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	DFU 535XL RC (11-2300070-01-01)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Suodattimet ja huolto
Yhteensopivuus	DFU 535XL
Vaihtoväli	3 kuukautta (SI98)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Dokumentti: Huoltotiedote SI98 DFU 535:n korvaamisesta DFU 911:llä

Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-dfu-535xl-rc/